



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ  
«Детский сад №14 «Чайка»  
Кудря Т.В.  
2016 г.

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг

### I. Краткая характеристика объекта

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 «Чайка» г. Феодосия Республики Крым»

2. Адрес объекта:

298111, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Дружбы, д. 32

3. Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2041,9 кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или помещение на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_\_\_ кв. м

4. Основание для пользования объектом:

Безвозмездное пользование

5. Форма собственности

Государственная

6. Подведомственность органа (организации):

Муниципальная

7. Наименование вышестоящего органа:

Муниципальное казенное учреждение «Детский сад № 14 «Чайка» г. Феодосия Республики Крым»

### II. Краткая характеристика

предоставляемых услуг на объекте

Наименования предоставляемых услуг

Образование

Область предоставления услуг

Дошкольное образование

Посещаемость: 273 ребенка

Форма оказания услуг: На объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети

Категории обслуживаемых инвалидов:

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения; с нарушениями слуха; инвалиды, передвигающиеся на коляске; с нарушениями умственного развития.

а) Информация о сроках введения объекта в эксплуатацию (проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации):

№ п/п	Сроки введения в эксплуатацию (проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации)	Результаты соответствия требованиям доступности
1.	Объект, на котором предоставляются услуги населению, введен в эксплуатацию после 1 июля 2016 года.	-

2.	Объект, в результате проведения после 1 июля 2016 года капитального ремонта, реконструкции, модернизации.	-
3.	Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов.	ДЧ-И (о, с, г, у) ВНД (к)

б) Оценка состояния доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов объекта:

№ п/п	Условия доступности для инвалидов объекта	Оценка соответствия уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не соответствует: парковка не организована
2.	сменные кресла-коляски	Не соответствует: отсутствие сменного кресла-коляски
3.	адаптированные лифты	нет
4.	поручни	Не соответствует: поручни не установлены.
5.	пандусы	Не соответствует: пандусы отсутствуют.
6.	подъемные платформы (аппарели)	нет
7.	раздвижные двери	нет
8.	доступные входные группы	нет
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (г, у, с) ВНД (к, о)
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Не соответствует: - ширина дверных проемов менее 0,90 см
11.	размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Не соответствует: - отсутствует оборудование и информация для беспрепятственного доступа к объекту.
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	Не соответствует: - не организовано размещение комплексной системы информации

13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Не соответствует: - дублирование информации отсутствует.
14.	иные	

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

N п/п	Условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг
1.	наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуг (с учетом потребностей инвалидов)	Нет
2.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да, 14.06.2016
3.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Приказ № 61 от 10.06.2016 Красношапка В.К. - ст. м/с; Кокорина Е.А. - ст. м/с; Гнездилова А.А. - инстр. физкульт.
4.	предоставление услуг с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Да
5.	обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика, иного лица, владеющего жестовым языком	Да
6.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	-
7.	иные	-

V. Предлагаемые мероприятия и объемы расходов, необходимые для приведения объекта и условий предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

N п/п	Предлагаемые мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Объем расходов
1	Оформление ПСД для приведения бъекта в соответствие с требованиями по доступности учреждения для инвалидов всех категорий	60 000 рублей
2	Приобретение кресла-коляски	10 000 рублей



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 14 «Чайка»

Т.В. Кудря

15 июня 2016 г.

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 14 «Чайка» г. Феодосии Республики Крым»  
298111, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Дружбы, д. 32

### К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1

г. Феодосия, Республика Крым

« 15 » июня 2016 г.

#### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Чайка» г. Феодосии Республики Крым»**

1.2. Адрес объекта: **298111, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Дружбы, д. 32**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание общей площадью 2041,9 кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет).

1.4. Год постройки здания: 1974 г., последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального \_\_\_\_\_

1.6. Название организации (учреждения):

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Чайка» г. Феодосии Республики Крым»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **298111, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Дружбы, д. 32**

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (273 человека в день), вместимость — 273 чел/в день, пропускная способность - 273 человек/день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

#### 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

На маршрутном такси № 2, № 13-А, № 13 до остановки «Улица Дружбы», далее – в юго-западном направлении до дома № 32 по улице Дружбы — 50 м.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Время движения (пешком) -5 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (теплотрасса - 0, 50 м.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - универсально

«Б» - доступно-отдельные зоны

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок).	ДЧ-И (Г, У, О, С), ВНД (К)	б/н	С 11 по 24
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У, С.), ДУ (О) ВНД (к)	б/н	17, 20 - 22, 24, 48
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У, О, С), ВНД (К)	1,2	25-32, 34 - 36
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У, О, С), ВНД (К)	2 л. (1, 8, 18, 20, 29, 32) 3л. (6)	40-33
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У), ВНД (К, О)	3л. (1,3)	36-39
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	б/н	С 1 по 10

\*\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:

Объект признан доступным частично избирательно для инвалидов, с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, не доступным для инвалидов, передвигающиеся на коляске.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть возможность оборудования мест в групповых помещениях электроакустическими приборами, индивидуальными наушниками, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках необходимо построить и оборудовать пандус согласно норматива у вспомогательного входа, переоборудовать на первом этаже санитарно-гигиенические помещения, путем установки не менее одной кабины в туалетных зонах согласно нормативам для данной категории инвалидов, привести ширину дверных проемов к нормативу, рассмотреть возможность оборудования групповых помещений специализированной мебелью предназначенной для данной категории инвалидов, дверные проемы, пороги привести в соответствие с нормами.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестнице, ведущей к площадке главного входа, оборудовать опорными поручнями пути движения к зонам целевого назначения, привести пороги к нормативу.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексную систему информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, предусмотреть оборудование мест в групповых помещениях, предназначенных для данной категории инвалидов специализированным оборудованием.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями умственного развития совершенствовать комплексную систему коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения.

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, ТСП

2	Вход (входы) в здание	ТР, ТСП, КР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР, ТСП, КР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР, ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР, ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	КР, ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР, ТСП
8	<b>Все зоны и участки</b>	КР, ТР, ТСП

4.2. Период проведения работ: \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на

Комиссии \_\_\_\_\_

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией - Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов представители общественных организаций входят в состав рабочей группы по обследованию объекта

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*),

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ до «30» июня 2016 г., [www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru)  
(*наименование сайта, портала*)

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 3 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | -       |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 12 л.  
Позажные планы \_\_\_\_\_ на 2 л.  
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Рекомендуется обустроить здание в соответствии с СП 59.13330.2012

Руководитель рабочей группы: Заведующий МБДОУ «Детский сад № 14 «Чайка» \_\_\_\_\_

Кудря Т.В. Т.В. Кудря  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:  
Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 14 «Чайка»  
Усенко К.Ю. К.Ю. Усенко  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заместитель заведующего по хозяйственной работе  
Коваленко О.А. О.А. Коваленко  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Старшая медицинская сестра  
Кокорина Е.А. Е.А. Кокорина  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:  
представители общественных организаций инвалидов:  
Председатель Крымской региональной общественной организации «Ассоциация инвалидов»  
Грабов Л.В. Л.В. Грабов  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)



Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_)

Комиссией (по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, обследованию объектов социальной инфраструктуры и экспертной оценке состояния их доступности



## I Результаты обследования:

## 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 14 «Чайка» г. Феодосии Республики Крым»  
298111, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Дружбы, д. 32

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/нет	№ на плане		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Б/н	С 7 по 10	Отсутствует информация об объекте	Все	- разместить информацию на входе	ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Б/н	С 11 по 24	- отсутствует информационное сопровождение на пути следования к входу на объект; - отсутствуют бордюры по краям пешеходных путей; - отсутствует тактильная разметка.	все	- установить по краям пешеходных путей бордюры высотой не менее 0,05 м; - организовать информационное сопровождение на путях движения МГН к входу на объект;	ТР, ТСР
1.3	Лестница (наружная)	Есть	Б/н	24	Отсутствует пандус	К	- установить пандус	ТР, ТСР
1.4	Пандусы (наружные)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка (выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов)	нет			- парковка не организована	все	- организовать парковку для автотранспорта и выделить 10% места для автотранспорта и инвалидов.	ТР, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 14 «Чайка»)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения по территории	ДЧ-В	Б/н	С 11 по 24	ТР, ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

---

## I Результаты обследования:

## 2. Входа в здание

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 14 «Чайка» г. Феодосии Республики Крым»  
298111, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Дружбы, д. 32

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Б/н	24, 48, 49	- отсутствуют поручни с учетом технических требований к опорно-стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261	О, К	- установить поручни с учетом технических требований к опорно-стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261	ТР, ТСП
2.2	Пандус (наружный)	нет			- отсутствует пандус у основного и вспомогательного входов;	К, О	- установить пандус у вспомогательного входов согласно нормативам;	КР, ТСП
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Б/н		- отсутствует тактильно-цветовая маркировка.	все	- маркировать площадку тактильно-цветовой разметкой	ТР, ТСП
2.4	Дверь (входная)	есть	Б/н	25, 27	- порог входной двери выше 0,014 м; - дверной проем менее 1,2 м; - отсутствует доводчик	все	- обустроить порог наклонным подъемом и спуском; - дверной проем привести в соответствие нормативам; - установить доводчик	ТР
	Дверь (раздвижная)	нет			- конструкцией здания не предусмотрена раздвижная дверь.			
2.5	Коридор	есть	I, II	28, 29, 30	- не обозначено направление движения	все	- обозначить направление движения	ТСП

			32	тактильной и цветовой разметкой;		тактильной и цветовой разметкой;	
2.6	Сменное кресло-коляска	нет		- сменное кресло-коляска отсутствует	К	- предусмотреть возможность приобретения сменного кресла-коляски.	ТСР
2.7	Предоставление услуг с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	есть		-		Приказ от 10.06.2016 № 61 «О назначении сотрудников, ответственных за организацию и проведение работы по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп в МБДОУ «Детский сад № 14 «Чайка»	Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне			- отсутствует системная информация на входе.	все	- разместить комплексную информацию на входе.	

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 14 «Чайка»)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 14 «Чайка»
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (С, О, Г, У), ВНД (К)	Б/н	28,36	КР, ТР, ТСР, Орг

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

## I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 14 «Чайка» г.Феодосии Республики Крым»  
298111, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Дружбы, д. 32

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	I, II	28-30, 32	-отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; -в коридорах учреждения образования следует предусматривать электронные часы и календарь; -не установлены опорные поручни на путях движения; -не выделены места отдыха для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках.	все	-продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); -установить опорный поручень вдоль пути движения на высоте 0,5-0,7 м в коридоре и в групповых помещениях; 0,7 и 0,9 м для остального контингента воспитанников; -предусматривать зоны отдыха для воспитанников -инвалидов: 3-4 места в каждой рекреации	ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Б/н	41-46	-поручни не соответствуют нормативу, не обеспечена	О, С, Г, У	оборудовать лестничные марши нормативными поручнями,	

					непрерывность имеющихся поручней; -отсутствует тактильная и цветовая разметка		тактильной и цветовой разметкой;	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Адаптиро- ванный лифт	нет						
3.5	Подъемная платформа (аппарели)	нет						
3.6	Двери (раздвижные)	нет			- конструкцией здания не предусмотрены раздвижные двери.			
3.7	Двери	есть	Б/н	33	- ширина створки менее 0,9 м	К	- привести дверные проемы в соответствие с требованиями нормативов.	КР, ТСР
3.8	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности )	есть	Б/н	25, 27, 28	- отсутствие системы экстренного оповещения	все	- организовать систему оповещения в экстренных случаях	ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 14 «Чайка»)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 14 «Чайка»
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (О.Г.С.У), ВНД (К)	I, II	25-36	КР, ТР, ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 15 » июня 2016 г.

## I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 14 «Чайка» г. Феодосии Республики Крым»  
298111, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Дружбы, д. 32

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуг (с учетом потребностей инвалидов)	нет			- отсутствие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуг (с учетом потребностей инвалидов)	все	- установить специальное и приспособленное оборудование, необходимого для предоставления услуг (с учетом потребностей инвалидов)	ТР, ТСР
4.2	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	есть					Приказ № 61 «О назначении сотрудников, ответственных за организацию и проведение работы по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп в МБДОУ «Детский сад № 14 «Чайка»	Орг
4.3	Обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика, иного лица, владеющего жестовым языком	есть					Возможность допуска предусмотрена	Орг
4.4	Кабинетная форма обслуживания	есть	2 л. (1, 8,	40, 33	- пороги к зоне целевого назначения выше 0,014 м	все	- пороги привести в соответствие с нормативами (не выше 0,014 м);	ТР, ТСР

			18, 20, 29) 3 л. (6)		- дверные проемы менее 1,2 м;		- оборудовать в соответствии с нормативами;	
4.5	Зальная форма обслуживания	есть	32	33	- пороги к зонам целевого назначения более 0,014 м; - не выделены специальные зоны мест для воспитанников; - места для воспитанников с нарушением слуха не оборудованы электроакустическими приборами, индивидуальными наушниками; - места для воспитанников - инвалидов с нарушением зрения не оборудованы согласно норматива;	все	- разместить места для инвалидов непроходной зоне вблизи от эвакуационного выхода; - места для воспитанников - инвалидов должны размещаться идентично в однотипных групповых помещениях одного образовательного учреждения; - зону специальных мест в групповых помещениях следует выделять из общей площади помещений рельефной фактурой; - оборудовать места для воспитанников с нарушением слуха и зрения согласно норматива;	ТР, ТСП
4.6	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.7	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.8	Кабина индивидуального обслуживания	нет						



ОБЩИЕ требования к зоне							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ДМБДОУ «Детский сад № 14 «Чайка»)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 14 «Чайка»
		№ на плане	№ фото	
Зальная форма	ВНД (К) ДЧ-И (О, Г, У, С)	32	33	ТР, ТСР
Кабинетная форма	ВНД (К) ДЧ-И (О, Г, У, С)	2 л. (1, 8, 18, 20, 29) 3 л. (6)	40,3 3	ТР, ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 15 » июня 2016 г.

**I. Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 14 «Чайка» г. Феодосии Республики Крым»

298111, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Дружбы, д. 32

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно; **ВНД** – недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 14 «Чайка» г. Феодосии Республики Крым»

298111, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Дружбы, д. 32

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

## I Результаты обследования:

## 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 14 «Чайка» г. Феодосия Республики Крым»

298111, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Дружбы, д. 32

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	1,3	37, 38	<ul style="list-style-type: none"> <li>- санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано для инвалидов и МГН;</li> <li>- отсутствует кнопка вызова;</li> <li>- нет крючков для одежды, костылей и другой принадлежности;</li> <li>- отсутствуют специальные знаки ( в том числе рельефные);</li> <li>- отсутствует аварийное освещение</li> </ul>	все	<ul style="list-style-type: none"> <li>- переоборудовать на первом этаже санитарно-гигиеническое помещение, путем установки одной универсальной кабины в туалетной зоне согласно нормативам для данной категории инвалидов, обозначив их информирующими сообщениями;</li> <li>- оборудовать аварийным освещением;</li> <li>- установить двухстороннюю связь с ответственными лицами за организацию работы с</li> </ul>	КР, ТСР

							инвалидами или кнопку звонка,	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 14 «Чайка»)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 14 «Чайка»
		№ на плане	№ фото	
Доступные санитарно- гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У), ВНД (К, О)	1,3	37,38	КР, ТР, ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – недоступно.

## I Результаты обследования:

## 6. Системы информации

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 14 «Чайка» г. Феодосии Республики Крым»

298111, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Дружбы, д. 32

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет	Б/н		Носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения отсутствуют	все	Организовать размещение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	ТР, ТСП
6.2	<b>Визуальные средства:</b> дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - надписей, знаков и иной текстовой и графической	нет	Б/н		- нарушены нормативные требования к размещению визуальной информации.	Все	- организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта; - перенести кнопку вызова в доступное для	ТР, ТСП

	информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией					инвалидов место.	
6.3	<b>Акустические средства:</b> дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией	нет		– отсутствует акустическая система информирования и оповещения об опасности.	Все	Обеспечить дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией	КР, ТСП
6.4	Тактильные средства	нет		– отсутствует дублирование информации тактильными средствами.	Все	Организовать дублирование информации тактильными средствами	КР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне			– нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения; – кнопка вызова для инвалидов передвигающихся на кресле-коляске и с нарушением опорно-двигательного аппарата отсутствует.	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	КР, ТСП

### II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 14 «Чайка»	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 14 «Чайка»
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД			КР, ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 14 «Чайка»	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 14 «Чайка»
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД			КР, ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно.

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: \_\_\_\_\_